

do zapytania ofertowego Nr 4 z dn. 9 maja 2022 r. na usługę przy:
wymianie stolarki drzwiowej w 10 lokalach komunalnych Gminy Miasto Leżajsk

Klasztorna 14/1, Klasztorna 14/2, Mickiewicza 64/15, Rynek 6/3,
Staszica 3/4, Staszica 3/5, Staszica 5/3, Staszica 5/11, Staszica 5/14, Staszica 5/20

1 Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do mieszkań z drewnianych na blaszane

- Demontaż starych drzwi i ościeżnic drewnianych wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego
- Dostawa i montaż nowych drzwi blaszanych ocieplonych wewnątrz pianką poliuretanową lub spienionym polistyrenem
- Drzwi mają spełniając wymóg współczynnika przenikania ciepła U nie większy niż 1,3 [W/m² * K]
- Skrzydła drzwiowe wykonane z blachy ocynkowanej z okleiną PVC o strukturze drewna odpornej na działanie promieniowania UV
- Skrzydła drzwiowe nie mogą posiadać żadnych szyb, mogą być wykonane w wersji gładkiej lub z wytłoczeniami, w kolorze jasnego brązu
- Ościeżnica typu ciepłego, wykonana z blachy wewnątrz ocieplanej lub drewna, płyty MDF, próg ze stali nierdzewnej np. z aluminium.
- W swej ofercie należy zaproponować konkretne drzwi z ościeżnicą oraz dołączyć Karty tych produktów zawierające dane techniczne
- **Uwaga! - Nie zależy nam na tanich drzwiach - sugerujemy cenę 1 szt. drzwi w granicach 1500 ÷ 2000 zł**

Lp.	Element	Poszczególne elementy							Σ szt.		kpl.
1	Drzwi 80-tki Lewe	1	1	1	1	1			5		5
2	Drzwi 80-tki Prawe	1	1						2		2
3	Drzwi 90-tki Lewe	1	1	1					3		3
<i>Podsumowanie pozycji Nr 1 - w kpl.</i>											10 kpl.

2 Przywrócenie do pierwotnego stanu uszkodzonych szpaletów i posadzek

- Wymiany drzwi należy dokonywać od strony mieszkania, tak aby nie uszkodzić ocieplenia elewacji wraz z tynkiem cienkowarstwowym
- Uzupelnienia szpaletów wewnętrznych należy dokonać przy pomocy płyt gipsowo-kartonowych oraz przemalować na biało
- W przypadku uszkodzenia szpaletów zewnętrznych należy je naprawić bez użycia gipsu wraz z odtworzeniem istniejącej kolorystyki
- W przypadku uszkodzenia posadzek należy je uzupełnić zaprawą cementową do poziomu stanu surowego tych posadzek
- Należy również uzupełnić tynk cementowo-wapienny ktg. II na domurowanych fragmentach ścian od wewnątrz i od zewnątrz

Lp.	Element	Poszczególne wymiary							Σ mb	szer.	krotn.	m ²
1	Szpalety drzwi 80-tek	2,1	0,9	2,1					5,1	0,15	7	5,355
2	Szpalety drzwi 90-tek	2,1	1	2,1					5,2	0,25	3	3,9
3	Tynk cem-wap	2,1	1						3,1	0,3	2	1,86
<i>Podsumowanie pozycji Nr 2 - w m²</i>											11,12 m²	

3 Podmurowanie i zamurowanie zbyt szerokiego otworu drzwiowego w 1 z mieszkań

- W mieszkaniu przy ul. Klasztorna 14/1 występują drzwi 2-skrzydłowe z otworem o szer. 1,26 m, czyli szerszym jak nowe drzwi 90-tki
- Dlatego należy dokonać zamurowania niepotrzebnej szerokości otworu drzwiowego cegłą ceramiczną na zaprawie cem-wap
- Należy również dokonać podmurowania w progu przy tych drzwiach, gdyż otwór ten jest też wyższy niż potrzeba

Lp.	Element	Poszczególne wymiary							Σ mb	szer.	gr.	m ³
1	Mur gr. 1 cegły	2,1	1						3,1	0,3	0,25	0,2325
<i>Podsumowanie pozycji Nr 3 - w m³</i>											0,23 m³	