

Miejski Zakład Komunalny
spółka z o.o. w Leżajsku
37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-075

Osoba upoważniona do dokonywania

Właściciel (zarządca) obiektu

Książka obiektu budowlanego tom

Oczyszczalnia ścieków

Nazwa obiektu:

Reaktor biologiczny II-go stopnia Ob.37A,B
(komory napowietrzania)

Wzrost pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu

Adres obiektu:

Leżajsk, ul. Siedlanka Boczna 2

Data założenia książki obiektu

02.03.2012 r.

Wpis o zamknięciu książki obiektu:

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do dokonywania wpisów

Data zamknięcia

Data założenia nowej
książki

Podpis

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	2
II	Dane identyfikacyjne obiektu	3
III	Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu	4 i 5
IV	Dane techniczne charakteryzujące obiekt	6
V	Plan sytuacyjny obiektu	7
VI	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu	8 – 21
VII	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu	22 – 29
VIII. 1	Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu	30 – 32
VIII. 2	Dane dotyczące opracowania technicznego	33 – 44
IX. 1	Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie	45 – 60
IX. 2	Dane dotyczące dokumentacji technicznej	61 – 70
X	Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu	71 – 73
XI	Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu	74

Druk zgodny z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1134).

I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

Tablica nr 1

[illegible]

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Tablica nr 2

1.	Nazwa obiektu:	REAKTOR BIOLOGICZNY II-GO STOPNIA		
2.	Funkcja obiektu:			
3.	Rok zakończenia budowy:	1995		
4.	Adres obiektu:	<div> <div>Leżajsk</div> <div>37-300</div> <div>Boczna Siedlanka</div> </div> <div> <div>miejsowość</div> <div>kod</div> <div>ulica</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>2</div> <div>numer</div> </div>		
5.	Właściciel obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div>37-300 Leżajsk</div> </div> <div> <div>nazwa/nazwisko</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>3</div> <div>17 24 262 06</div> </div> <div> <div></div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
5.1	Zmiana właściciela obiektu:	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>nazwa/nazwisko</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.	Zarządca obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div>37-300 Leżajsk</div> </div> <div> <div>nazwa/nazwisko</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>3</div> <div>17 24 262 06</div> </div> <div> <div></div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.1	Zmiana zarządcy obiektu:	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>nazwa/nazwisko</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
7.	Księga wieczysta nr:	32 774	Znajduje się w sądzie Rejonowym w Leżajsku	
8.	Nr ewidencyjny gruntów:	740/6		
9.	Protokół odbioru obiektu z dnia	22.06.1995	nr	
10.	Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia		nr	
	Wydane przez			

III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

Tablica nr 3

Lp.	Nazwa dołączonego dokumentu	Ilość stron	Data dołączenia	Podpis
1	Pozwolenie na budowę			
2	Dokumentacja budowy			
3	Dokumentacja powykonawcza			
4	Protokół odbioru obiektu			
5	Pozwolenie na użytkowanie obiektu			
6	Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)			
7	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)			
8	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)			
9	Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)			
10	Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)			
11	Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)			
12	Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)			

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Reaktor biologiczny II-go stopnia Ob. 37 A, B

Komory żelbetowe - 2 szt. z osadem czynnym o łącznej objętości czynnej 6800 m^3
Każda komora wyposażona jest w 3 aeratory napowietrzające powierzchniowe.

Pomosty żelbetowe.

Kanał osadu recyrkulowanego - żelbetowy, przekryty kratami WEMA.

Barierki komór z rur stalowych, malowane farbą olejną.

Schody wejściowe na koronę komór - żelbetowe wylewane na gruncie.

Zbiorniki obsypane skarpą ziemną, obsianą trawą.








V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 4

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	2	3	4	5
1	12.03. 2012 r.	3/05/RB/ 2012	Nystepuje potrzeba odnowienia konstrukcji stalowej banierek i pomalowania farbą olejną. 	
2	11.04. 2013 r.	3/05/RB/ 2013	Stan obiektu - dobry W okresie letnim 2013 r. dokonano odnowienia (poprawki praskowanie) całej banierek stalowych na kondytorach walcu oraz pomalowania farbą olejną 	 09.2012 r.
3	02.04. 2014 r.	4/05/RB/ 2014	Stan obiektu - dobry Nie występuje potrzeby wykonywania robót naprawczych. 	
4	22.04. 2015 r.	5/05/RB/ 2015	Stan obiektu - dobry 	
5	20.04. 2016 r.	6/05/RB/ 2016	Stan obiektu - dobry 	
6	19.04. 2017 r.	7/05/RB/ 2017	Stan obiektu - dobry 	

(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	12.03. 2012 r.	106/RB/ 1/2012	występuje potrzeba odnowienia konstrukcji stalowej, brzołek i powalowania feraz okrywa <i>[Signature]</i>	5 Wykonano 09.2012 r. <i>[Signature]</i>
2	13.03. 2017 r.	2/05/RB/ 1/2017	Stan techniczny obiektu - dobry <i>[Signature]</i>	
Ilość kontrolej			Szereg napotkanych uszkodzeń w bieżącej postaci	Ilość naprawy Data