

Właściciel (zarządca) obiektu

# Książka obektu budowlanego tom .....

Oczyszczalnia ścieków

Nazwa obiektu:

BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU

Adres obiektu:

Leżajsk  
ul. Boczna Siedlanka 2.

Data założenia książki obiektu

02.03.2012 r.

Wpis o zamknięciu książki obiektu:

Nazwisko i imię osoby  
upoważnionej do dokonywania wpisów

Data zamknięcia

Data założenia nowej  
książki

Podpis

## Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	2
II	Dane identyfikacyjne obiektu	3
III	Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu	4 i 5
IV	Dane techniczne charakteryzujące obiekt	6
V	Plan sytuacyjny obiektu	7
VI	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu	8 – 21
VII	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu	22 – 29
VIII. 1	Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu	30 – 32
VIII. 2	Dane dotyczące opracowania technicznego	33 – 44
IX. 1	Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie	45 – 60
IX. 2	Dane dotyczące dokumentacji technicznej	61 – 70
X	Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu	71 – 73
XI	Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu	74

Druk zgodny z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1134).

### Tablica nr 1

2



## II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Tablica nr 2

1.	Nazwa obiektu:	Budynek stacji odwadniania osadu		
2.	Funkcja obiektu:			
3.	Rok zakończenia budowy:	1995		
4.	Adres obiektu:	<div> <div>Leżajsk</div> <div>37-300</div> <div>Bochna Siedlanka</div> <div>Leżajsk</div> <div>37-300</div> </div> <div> <div>mięscowość</div> <div>kod</div> <div>ulica</div> <div>gmina</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div>2</div> <div>numer</div> </div>		
5.	Właściciel obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div>37-300 Leżajsk</div> </div> <div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>3</div> <div>17 24 262 06</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
5.1	Zmiana właściciela obiektu:	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.	Zarządca obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div></div> </div> <div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>3</div> <div>17 24 262 06</div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.1	Zmiana zarządcy obiektu:	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
7.	Księga wieczysta nr:	32774	Znajduje się w sądzie Rejonowym w Leżajsku	
8.	Nr ewidencyjny gruntów:	740/6 ; 740/4		
9.	Protokół odbioru obiektu z dnia	22.06.1995 r.	nr	
10.	Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia		nr	
	Wydane przez			

### III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

Tablica nr 3

Lp.	Nazwa dołączonego dokumentu	Ilość stron	Data dołączenia	Podpis
1	Pozwolenie na budowę			
2	Dokumentacja budowy			
3	Dokumentacja powykonawcza			
4	Protokół odbioru obiektu			
5	Pozwolenie na użytkowanie obiektu			
6	Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)			
7	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)			
8	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)			
9	Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)			
10	Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)			
11	Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)			
12	Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)			



#### IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

##### Budynek stacji gospodarki osadem

- ~ Budynek murowany z bloczków siporeks i bloczków z betonu lekkiego.
- ~ stropy: płyta żelbetowa wylewana i stropodach z płyt drewnianych.
- ~ dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy, kryty blachą trapezową powlekana.
- ~ posadzki: lastriko, cementowe i płytki ceramiczne.
- ~ drzwi zewnętrzne - stalowe, bramy stalowe ze skrzydłami wypełnionymi drewnem.
- ~ okna - PCV
- ~ tynk zewnętrzny - cienkowarstwowy na warstwie ociepleniowej styropianem.

Pow. zabudowy: 281,31 m<sup>2</sup>  
Pow. użytkowa:

## V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU







Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci



# VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 4

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	2	3	4	5
1	06.03. 2012 r.	2/05/51.00/ 1/2012	Nie występuje zakres robót remontowych	
2	04.04. 2013 r.	3/05/51.00/ 1/2013	Nie występuje zakres robót remontowych	
3	28.03. 2014 r.	4/05/51.00/ 1/2014	Nie występuje zakres robót remontowych	
4	23.04. 2015 r.	5/05/51.00/ 1/2015	Nie występuje zakres robót remontowych	
5	21.04. 2016 r.	6/05/51.00/ 1/2016	Nie występuje zakres robót remontowych	
6	20.04. 2017 r.	7/05/51.00/ 1/2017	Stan techniczny obiektu - dobry	



(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	2	3	4	5
1	06.03. 2012 r.	1105/57.00/ 12012	Stan obiektu - dobry Nie występuje potrzeba wykończenia robót remontowych	[Signature]
2	08.03. 2014 r.	2106/57.00/ 12014	Stan techniczny obiektu - dobry	[Signature]
Ił	Data kontroli	Powiat Leczek M.	Nazwa i adres remontującego z upoważnieniem do technologicznej kontroli	Logo Nazwa firmy Data