

Właściciel (zarządca) obiektu

Książka obiektu budowlanego tom

Oczyszczalnia ścieków

Nazwa obiektu:

OSADNIK IMHOFFA

Adres obiektu:

LEŻAJSK, UL. BOCZNA SIEDŁANKA 2

Data założenia książki obiektu

02.03.2012r.

Wpis o zamknięciu książki obiektu:

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do dokonywania wpisów

Data zamknięcia

Data założenia nowej
książki

Podpis

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	2
II	Dane identyfikacyjne obiektu	3
III	Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu	4 i 5
IV	Dane techniczne charakteryzujące obiekt	6
V	Plan sytuacyjny obiektu	7
VI	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu	8 – 21
VII	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu	22 – 29
VIII. 1	Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu	30 – 32
VIII. 2	Dane dotyczące opracowania technicznego	33 – 44
IX. 1	Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie	45 – 60
IX. 2	Dane dotyczące dokumentacji technicznej	61 – 70
X	Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu	71 – 73
XI	Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu	74

Druk zgodny z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1134).

I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

Tablica nr 1

[illegible]

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Tablica nr 2

1.	Nazwa obiektu:	OSADNIK IMHOFFA		
2.	Funkcja obiektu:			
3.	Rok zakończenia budowy:	1985		
4.	Adres obiektu:	<div> <div>37-300</div> <div>37-300</div> <div>Sezajsk</div> <div>Boczna Siedlanka</div> <div>1985</div> <div>2</div> <div>Sezajsk</div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>numer</div> </div>		
5.	Właściciel obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div>37-300 Sezajsk</div> <div>Sezajsk</div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
5.1	Zmiana właściciela obiektu:	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
6.	Zarządca obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.</div> <div>37-300 Sezajsk</div> <div>Sezajsk</div> <div>gmina</div> <div>ulica</div> <div>nr</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.1	Zmiana zarządcy obiektu:	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
7.	Księga wieczysta nr:	32774	Znajduje się w sądzie Rejonowym w Sezajsku	
8.	Nr ewidencyjny gruntów:	740/6; 740/4		
9.	Protokół odbioru obiektu z dnia	28.04.1987r.	nr	
10.	Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia		nr	
	Wydane przez			

III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

Tablica nr 3

Lp.	Nazwa dołączonego dokumentu	Ilość stron	Data dołączenia	Podpis
1	Pozwolenie na budowę			
2	Dokumentacja budowy			
3	Dokumentacja powykonawcza			
4	Protokół odbioru obiektu			
5	Pozwolenie na użytkowanie obiektu			
6	Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)			
7	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)			
8	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)			
9	Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)			
10	Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)			
11	Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)			
12	Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)			

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Osadnik Imhoffa

Osadnik 3-komorowy żelbetowy,
obsypany ziemią. Skarpy obsypki
obsiane trawą.
Schody prowadzące na koronę osadnika
~ betonowe z barierkami z rur stalowych
Przekrycie kanałów komunikacyjnych -
kratki WEMA metalowe i poliestrowe.
Barierki komór z rur stalowych - malowane
i w 2/3 części ze stali kwasoodpornej.
Na koronie zbiorników płytka odbojowa
z płytek chodnikowych i latarnie oświetle-
niowe słupowe.
Armatura osadnika: zastawki metalowe
i ze stali kwasoodpornej i zasuw.
Pojemność sumaryczna 3-ch komór:
~ w części przepływowej 1.300 m³
~ w części fermentacyjnej 3.700 m³







V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 4

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	2	3	4	5
1	08.03.2012.	3/05/05.1m/1/2012	Stan obiektu - dobry	
2	08.04.2013.	3/05/05.1m/1/2013	Stan techniczny obiektu - dobry	
3	31.03.2014.	4/05/05.1m/1/2014	Stan techniczny obiektu - dobry	
4	24.04.2015.	5/05/05.1m/1/2015	Stan techniczny obiektu - dobry	
5	20.04.2016	6/05/05.1m/1/2016	Stan techniczny obiektu - dobry	
6	19.04.2017 r.	7/05/05.1m/1/2017	Stan techniczny obiektu - dobry	

(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat: art. 62)

Nr	
	zawieszony na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Tablica nr 5

[illegible]