

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów
Właściciel (zarządca) obiektu

Książka obiektu budowlanego tom

Oczyszczalnia ścieków

Nazwa obiektu:

ZŁOŻA BIOLOGICZNE
I WIEŻOWA KOMORA ROZDZIAKU ŚCIEKÓW

Adres obiektu:

LEŻAJSK, UL. BOCZNA SIEDŁANKA 2

Data założenia książki obiektu

02.03.2012 r.

Wpis o zamknięciu książki obiektu:

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do dokonywania wpisów

Data zamknięcia

Data założenia nowej
książki

Podpis

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Str.
I	Osoba upoważniona do dokonywania wpisu	2
II	Dane identyfikacyjne obiektu	3
III	Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu	4 i 5
IV	Dane techniczne charakteryzujące obiekt	6
V	Plan sytuacyjny obiektu	7
VI	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu	8 – 21
VII	Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu	22 – 29
VIII. 1	Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu	30 – 32
VIII. 2	Dane dotyczące opracowania technicznego	33 – 44
IX. 1	Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie	45 – 60
IX. 2	Dane dotyczące dokumentacji technicznej	61 – 70
X	Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu	71 – 73
XI	Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu	74

Druk zgodny z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1134).

I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

Tablica nr 1

[illegible]

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Tablica nr 2

1.	Nazwa obiektu:	ZŁOŻA BIOLOGICZNE I WIEŻOWA KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW		
2.	Funkcja obiektu:			
3.	Rok zakończenia budowy:	1987		
4.	Adres obiektu:	<div> <div>Leżajsk</div> <div>miejsowość</div> <div>gmina</div> </div> <div> <div>37-300</div> <div>kod</div> </div> <div> <div>Boczna Siedlanka</div> <div>ulica</div> </div> <div> <div>2</div> <div>numer</div> </div>		
5.	Właściciel obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny-sp. z o.o.</div> <div>nazwa/nazwisko</div> </div> <div> <div>37-300 Leżajsk</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div></div> <div>gmina</div> </div> <div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>ulica</div> </div> <div> <div>3</div> <div>nr</div> </div> <div> <div>17 2426206</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
5.1	Zmiana właściciela obiektu:	<div> <div></div> <div>nazwa/nazwisko</div> </div> <div> <div></div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div></div> <div>gmina</div> </div> <div> <div></div> <div>ulica</div> </div> <div> <div></div> <div>nr</div> </div> <div> <div></div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.	Zarządca obiektu:	<div> <div>Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.</div> <div>nazwa/nazwisko</div> </div> <div> <div>37-300 Leżajsk</div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div></div> <div>gmina</div> </div> <div> <div>Żwirki i Wigury</div> <div>ulica</div> </div> <div> <div>3</div> <div>nr</div> </div> <div> <div>17 2426206</div> <div>nr telefonu</div> </div>		
6.1	Zmiana zarządcy obiektu:	<div> <div></div> <div>nazwa/nazwisko</div> </div> <div> <div></div> <div>kod i miejscowość</div> </div> <div> <div></div> <div>gmina</div> </div> <div> <div></div> <div>ulica</div> </div> <div> <div></div> <div>nr</div> </div> <div> <div></div> <div>nr telefonu</div> </div>		
7.	Księga wieczysta nr:	32774	Znajduje się w sądzie Rejonowym w Leżajsku	
8.	Nr ewidencyjny gruntów:	740/6		
9.	Protokół odbioru obiektu z dnia	28.04.1987 r.	nr	
10.	Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia		nr	
	Wydane przez			

III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

Tablica nr 3

Lp.	Nazwa dołączonego dokumentu	Ilość stron	Data dołączenia	Podpis
1	Pozwolenie na budowę			
2	Dokumentacja budowy			
3	Dokumentacja powykonawcza			
4	Protokół odbioru obiektu			
5	Pozwolenie na użytkowanie obiektu			
6	Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)			
7	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)			
8	Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)			
9	Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)			
10	Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)			
11	Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)			
12	Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)			

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Złóża biologiczne:

Zbiorniki żelbetowe złóż Ob. 8 A, B, C, D
posadowione na stopach żelbetowych
ponad poziomem terenu.

Wieżowa komora rozdziatu ścieków na złoża.
~ żelbetowa wsparta na filarach
żelbetowych (8 szt.)

Rurociagi doprowadzające ścieki
z osadnika Imhoffa oraz rurociagi
odpływowe do reaktora biologicznego
/przez pompownię/

Dostęp do wieżowej komory rozdziatu
ścieków poprzez schody stalowe.

Średnica zbiorników złóż $d = 20,00 \text{ m}$.
wysokość $h = 4,00 \text{ m}$.

Powierzchnia 1 złoża wynosi $314,00 \text{ m}^2$

Powierzchnia całkowita złóż wynosi $1256,00 \text{ m}^2$

Pojemność 1 złoża wynosi $1256,00 \text{ m}^3$

Pojemność całkowita złóż wynosi $5024,00 \text{ m}^3$







V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 4

Lp.	Data kontroli	Nr protokołu kontroli	Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli	Data wykonania robót
1	2	3	4	5
1	09.03. 2012 r.	2/05/ZL.B/ 1/2012	1. uzupełnienie ubytków betonu w ścianach i dachach; 2. wykonanie ocieplenia i tynków zewnętrznych i zewnętrznych; 3. wymiana balustrady na nowe; 4. remont schodów stalowych	
2	10.04. 2013 r.	3/05/ZL.B/ 1/2013	Demont wewnętrznej komory rozdzielniczej; - zakres robót przewidziany j/n.	
3	01.04. 2014 r.	4/05/ZL.B/ 1/2014	zakres robót przewidziany j/n.	
4	24.04. 2015 r.	5/05/ZL.B/ 1/2015 r.	Stan techniczny obiektu i komory rozdzielniczej - dobry W okresie letnim 2014 r. dokonano remontu obiektu.	19.08.2014. - 20.11.2014. Prot. odbioru robót z 20.11.2014. 
5	19.04. 2016 r.	6/05/ZL.B/ 1/2016	Stan techniczny obiektu - dobry	
6	18.04. 2017	7/05/ZL.B/ 1/2017	Stan techniczny obiektu - dobry	

(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Tablica nr 5

[illegible]